


Navodila za pribor

Upustvo za koriscenje pribora

Használati útmutató varrógép tartozékokhoz



Obšivna tačka
Overlok stopica
Szegő talp

- SI** Uporaba: To tačko uporabljajte za obdelavo neobdelanih robov.
SRB Koriscenje: Koristite za deblji, elastični ili veoma fin materijal.
HU Használya: Vágott szélek eldolgozásához használhatja ezt a talpat.

- Pred uporabo te tačke skrbno preberite Navodilo za uporabo šivalnega stroja ter vedno upoštevajte napotke.
- Pazljivo citajte upustvo vase masine i budite pazljivi pre nego sto koristite ovu stopicu.
- Alaposan olvassa végig varrógépe Használati útmutatóját mielőtt ezt a talpat használni kezdené és mindig kövesse az instrukciókat.

⚠️Pozor

Nepravilna uporaba lahko povzroči vašo poškodbo ali poškodbo stroja.



Kadar menjate tačke, vedno izvlecite električni vtičnik iz vtičnice. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči poškodbe.



Preden začnete šivati, počasi obrnite pogonsko kolo proti sebi, da se prepričate, da igla ne bo udarila v tačko. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči poškodbe.

⚠️Paznja

Ukoliko nebudete pazljivi tokom sivenja može doći do povrede ili kvara masine.



Izducite kabal iz stekera kada menjate stopicu. Nepravilno koriscenje može uzrokovati povredu.



Pre sivenja okrenite točak prema vama kako bi ste proverili da igla nepogadja stopicu. Nepravilno koriscenje može uzrokovati povredu.

⚠️Vigyázat

A helytelen működés a gép sérülését, meghibásodását okozhatja.



A varrótalpac cseréje során húzza ki az áramcsatlakozót a hálózatról. Ha nem teszi meg az sérülést eredményezhet.



Varrás megkezdése előtt a kézikereket forgassa lassan maga felé hogy meggyőződjön a tű nem érinti a varrótalpat. Ha nem teszi meg az sérülést eredményezhet.

- Nastavitve stroja:
- Podesavanja na masini:
- Varrógép beállítások:




Izbira vboda:
Cikkak vbod (dolžina 2 - 5 mm / širina 5 mm)
Obšivanje (dolžina: 5 mm / širina: 5 mm)

Biranje boda:
Cik cak bod (duzina: 2 - 5 mm / sirina: 5 mm)
Overlok (duzina: 5 mm / sirina: 5 mm)


Öltés kiválasztás:
Cikk-cakk öltés (hossz: 2 - 5mm / szélesség: 5 mm)
Szegő öltés (hossz: 5mm / szélesség: 5 mm)

- Menjava tačke:
- Menjanje stopice:
- Varrótalp cseréje:




1. Pritisnite na ročico ali gumb na nosilcu tačke v smeri puščice na sliki, da tačka odpade.
 2. Namestite osnik nove tačke pod utor na nosilcu tačke. Spustite nosilec tačke, da se tačka pripne na nosilec.
- * Slika tipa nosilca tačke z ročico ni prikazana.

1. Pritisnite dugme držaca stopice kako bi ste oslobodili stopicu.
 2. Pricvrstite novu stopicu na zleb držaca. Spustite držac kako bi ste postavili stopicu.
- * Rucica na kojoj je pricvrscen držac stopice nije prikazana.



1. Nyomja a nyomótalp kioldó kart vagy gombot a nyíl irányába hogy a talpat kioldja.
 2. Igazítsa az új varrótalp rögzítő tűskéjét a talptartó bevágása alá. Engedje le a talptartót úgy, hogy a talp belepattanjon.
- * A karos talptartó fotóját töröltük.

- Šivanje:
- Sivenje:
- Varrás:



• Šivajte tako, da rob blaga drsi ob tačkinem vodilu.

• Sijte tako sto ce te omogućiti vodicu stopice da prolazi pored ivice materijala.

• Az anyagot úgy vezesse hogy a tű a vágott szélig kiérjen.